

Cosmos 18 pro / LT / Export


Ref : 102215 / 102126 / 102216

Attention : incompatibilité entre les deux versions. Il n'est pas possible de monter l'ancien bouchon sur le nouveau corps de pompe et vice-versa. En cas de doute prendre la pompe complète.

Attention : Conflict with the two versions. It's not possible to mount the new cap on the old pump body and vice-versa. In case of doubt, replace the whole pump.


Atención: incompatibilidad entre ambas versiones. No es posible ensamblar el antiguo tapón sobre el nuevo cuerpo de la bomba. En caso de duda, tomar la bomba completa.

Référence bouchon / Cap part N° / Referencia tapón : 283598



Ancienne version avant 09/2012
Old version before 09/2012
Antigua versión antes 09/2012

Prendre pompe complète / replace the whole pump / Tomar la bomba completa: 283792



Nouvelle version après 09/2012
New version after 09/2012
Nueva versión después 09/2012

Kits de dépannage Cosmos 18 PRO/ Maintenance kit for Cosmos 18 / Kit de mantenimiento Cosmos 18 Pro

(Ces kits comprennent les pièces précédées des indices ci-après / These kits contain the parts preceded by the index below / Estos kits están compuestos de las piezas precedidas de los índices aquí abajo)

(1) 283.475

(2) 283.535

(3) Pièces incluses dans le sachet / Parts supplied inside bag / Piezas incluidas en la bolsa 283792, 283496 et 283598

